

## エラー内容と処理方法

	エラー内容	処理方法
サンド	A X X サンド ビルバリ チュウシ1 ビルバリ ヲ カクニンシテクダサイ	A X Xサンドの紙幣を取り込んだ後、紙幣詰まり。 *紙幣詰まり解除後お客様には、紙幣を返さない。 *金庫売上が未計数のため、詰まった紙幣を売上集 計まえに搬送ラインに流してください。
	A X X サンド ビルバリ チュウシ2 ビルバリ ヲ カクニンシテクダサイ	A X Xサンドの紙幣を取り込む時に紙幣詰まり。ま だサンドが紙幣を受け付けていません。 *紙幣詰まり解除後お客様に紙幣を返してください。
	サンド メダル ギレ メダル ヲ ホキユウ シテ クダサイ	A X Xサンドのホッパー内のメダル不足。ホッパー 内にメダルを補給すると復帰。
	サンド メダル ジドウキョウキユウ シュツリョクチュウ	A X Xサンドのホッパー内のメダルが少なくなって いる。ホッパー内にメダルを補給すると消える。
	サンド メダル ツマリ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドのホッパー内のメダル詰まり。メダル 詰まりを取り除いて、リセットSWを押す。
	サンド パルスSW フリョウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X XサンドのホッパーパルスセンサーがONして いる。 ホッパー払出しシュート内のメダルつまりを取り
	サンド ホッパー ヒキヌキ ホッパー ヲ セット シテクダサイ	A X Xサンドのホッパーが装着されていない。 (または上記不良) ホッパーを装着する。
	サンド メダル カジョウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドのホッパーが異常です。 ホッパーを点検し、リセットSWを押す。
	A X X サンド A C K イジョウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドのビルバリとの通信ができない。ビル バリ基板の故障あるいはコネクタが外れている。コ ネクタ差し込み確認。
	A X X サンド ドウサ シンゴウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドのビルバリ動作中の信号出っぱなし。 ビルバリ故障あるいはコネクタが外れている。コネ クタを差し込み確認。
	A X X B/Vユニット セツゾク ナシ セツゾク シテクダサイ	A X Xサンドのビルバリユニットが外れています。 ビルバリユニットを正しく差し込んでください。
	A X X サンド Bドウサ シンゴウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドの対向するサンドのビルバリが故障し ている。対向するサンドのビルバリを点検確認する。
	A X X サンド B サツホリユウ ホシュテンケン ヲ シテクダサイ	A X Xサンドの対向するサンドのビルバリ紙幣保 留信号が出っぱなし。対向するサンドの紙幣保留部 を点検する。

A X X : サンド番号を表示(B側はBXXXで表示)